УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЛО «ВМТ»
_____ А.М.Белицкий
«___» _____ 2022 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус Волховского многопрофильного техникума**
1.2. Адрес объекта: **187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2-4** этажей, **6143,6** кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **40 059** кв. м.
1.4. Год постройки здания **1974 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2022 г., капитального – 2028 г.
сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6. Название организации (учреждения) **Государственное бюджетное профессиональное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д.34**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**
1.11. Вышестоящая организация: **Комитет общего профессионального образования Ленинградской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **191124 Санкт-Петербург, пл Растрелли д.2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **образование профессиональное среднее, обучение профессиональное**
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **200 чел /день.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Общественный транспорт - автобус № 25, 32, 55, 60, 704 до остановки «Торговый комплекс».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **830** м
3.2.2. время движения (пешком) **10** мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да -частично**, *нет*)
3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **нет***
3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, **нет***
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	Категория инвалидов (*вид нарушения*)	Вариант организации доступности объекта (*формы обслуживания*)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
	с нарушениями зрения	Б
	с нарушениями слуха	Б
	с нарушениями умственного развития	Б

** - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,К,О)
	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С, О) ДЧ-И (У, Г)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, У, Г,О) ДУ (С)
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,К,О)

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям доступности для маломобильных групп населения (необходима дополнительная помощь квалифицированного сотрудника). На объекте предусмотрены специально выделенные участки и помещения для инвалидов и МГН на первом этаже, предусмотрен наружный пандус для инвалидов на креслах-колясках и оборудован санузел для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (*вид работы*)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЛО «ВМТ»
_____А.М.Белицкий
«___» _____ 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус Волховского многопрофильного техникума**
1.2. Адрес объекта: **187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2-4** этажей, **6143,6** кв. м.
1.4. Год постройки здания **1974 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **–2022 г**, капитального – **2028 г**
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)**: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д.34**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная.**
1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет общего профессионального образования Ленинградской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **191124 Санкт-Петербург, пл. Растрелли д.2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **образование профессиональное среднее, обучение профессиональное**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 чел /день.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Общественный транспорт - автобус № 25, 32, 55, 60, 704 до остановки «Торговый комплекс».
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **830** м.
3.2.2 время движения (пешком) **10** мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да-частично,** *нет*).

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ: **не предусмотрен.**
в рамках исполнения: **программа не предусмотрена**
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «А».**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____-_____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование _____**не требуется**_____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____**нет**_____
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
_____**нет**_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (*информации об объекте*) от «21» марта 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЛО «ВМТ»
А.М.Белицкий
«__» _____ 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г.Сясьстрой, ЛО «21» марта 2022 г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус Волховского многопрофильного техникума**
1.2. Адрес объекта: **187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2-4** этажей, **6143,6** кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **40059** кв. м.
1.4. Год постройки здания **1974 г.,** последнего капитального ремонта **нет.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022 г.,** капитального **2028 г.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное профессиональное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д.34**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **образование профессиональное среднее, обучение профессиональное**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **200 чел /день.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Общественный транспорт - автобус № 25, 32, 55, 60, 704 до остановки «Торговый комплекс»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **830** м.
3.2.2. время движения (пешком) **10** мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да-частично**, *нет*),
3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые;*** *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет.***
3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет.***

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****; регулируемые****,*** *со звуковой сигнализацией****,*** *таймером****.***
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет.***
3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть****, нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да****, нет****.*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

** - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)*

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий, капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ _____НЕТ_____
_____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

** - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,К,О)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С, О) ДЧ-И (У, Г)	1-5	1-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	4,6,7	4,6,7,8,10 ,11,12,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	8,9	9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, У, Г,О) ДУ (С)	10	14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,К,О)	-	-

******** *Указывается:* ***ДП-В*** *- доступно полностью всем;* ***ДП-И*** *(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);* ***ДЧ-В*** *- доступно частично всем;* ***ДЧ-И*** *(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);* ***ДУ*** *- доступно условно,* ***ВНД*** *– недоступно*

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям доступности для маломобильных групп населения (необходима дополнительная помощь квалифицированного сотрудника). На объекте предусмотрены специально выделенные участки и помещения для инвалидов и МГН на первом этаже, предусмотрен наружный пандус для инвалидов на креслах-колясках и оборудован санузел для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий, капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ: **не предусмотрено**_____
в рамках исполнения: **_____ не предусмотрено**_____
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «А»**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___-_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. **согласование работ с надзорными органами** (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации**;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое __-_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____**нет**_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_____**нет**_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____	на 3 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на 9 л.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Колледж, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-				
1.2	Путь (пути) движения на территории **(не принадлежащий собственнику учреждения)**	есть	-	-	-Тротуары не оборудованы бордюрными пандусами, что не соответствует нормативным требованиям. - Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, пешеходного перехода, доступного входа, начала опасного участка и т.п. - Покрытие пешеходных путей неровное, местами из гравия, что не допускается. - Отсутствуют условия для безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку от остановки общественного транспорта к доступному входу в здание (нет ограничительной разметки на дороге, местами нет тротуара).	все	- Оборудовать перепады высот бордюрным пандусом (перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015м) в соответствии с 5.1.8 СП 59.13330.2016. -Оборудовать пути перед пешеходным переходом тактильно-контрастными указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. - Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.	Капитальный ремонт
	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- Отсутствуют места отдыха для инвалидов на территории. - Пешеходное покрытие не ровное. -На территории тротуары	все	- На участке объекта на основных путях движения людей следует предусмотреть не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с	Текущий и капитальный ремонт

					не оборудованы бордюрными пандусами.		опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Скамьи в зоне отдыха необходимы разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья (п. 5.3.1 СП 59.13330.2016). -Пешеходное покрытие нуждается в ремонте (Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему) - Оборудовать перепады высот бордюрным пандусом (перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015м)	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют места для автотранспорта инвалидов	все	См. комментарий	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, К, О)	-	-	В рамках текущего и капитального ремонта

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

Рекомендуется направить письмо в соответствующие организации для обеспечения доступа МГН на прилегающей территории от остановки общественного транспорта, а именно в письме учесть, что пути движения МГН должны стыковаться с транспортными и пешеходными коммуникациями (необходима установка бордюрных пандусов), специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта (дублирование светофоров звуковой сигнализацией, оборудование пешеходного перехода контрастно-тактильными указателями в соответствиями с ГОСТ Р 52875-2018) а именно:

1. Выделить 10% машино- мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (п.5.2.1 СП 59.13330.2016). Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в организацию, доступного для инвалидов, но не далее 50 м (п.5.2.2 СП 59.13330.2016). Размер разметки мест для стоянки (парковки) предусмотреть 6,0х3,6 м, что даст возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Путь от парковки до объекта должен соответствовать всем требованиям безопасности.

2. Перед пешеходным переходом в соответствии с п.5.1.10. СП 59.13330.2016 следует обустроить предупреждающие тактильные полосы, глубиной 0,5-0,6 м и шириной, равной ширине перехода. На расстоянии 300 мм от кромки тротуара перед выходом на пешеходный переход.

3. Оборудовать пешеходные пути от остановки общественного транспорта до Колледжа.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Колледж, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	2	- Отсутствуют поручни. - Отсутствует разделительный поручень. - На наружной лестнице краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами. -Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестничным маршем.	О, С	- Оборудовать наружную лестницу поручнями с двух сторон на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями СП 59. 13330.2016, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - При ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусмотреть дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. -Обустроить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию на расстоянии - 0,8-0,9 м перед внешней лестницей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.	Текущий и капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	1	-Поверхность пандуса не выделена контрастно.	К	-Поверхность пандуса должна быть	Текущий ремонт

					-Уклон пандуса 8%		нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. - Уклон пандус технически невозможно уменьшить (ограниченный участок застройки).	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	Покрытие неровное.	все	Покрытие входной площадки нуждается в ремонте.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	4	3,4	-Отсутствует информационная вывеска, выполненная с применением шрифта Брайля. -Отсутствуют знаки доступности. - Ширина рабочей створки -0,8 м, что не соответствует нормативным требованиям. - Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с.	все	- Оборудовать вход тактильной информационной вывеской и пиктограммой доступности на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки. -Оборудовать входные двери шириной в свету не менее 0,9 м. При необходимости открывать вторую створку двери, для расширения свободного пространства проема. -Оборудовать наружную дверь доводчиками в соответствии с нормативными требованиями (усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм, обеспечение автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с).	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	5	5	Ширина рабочей створки второй двери - 0,8 м, что не соответствует нормативным требованиям.		-Оборудовать двери шириной в свету не менее 0,9 м. При необходимости открывать вторую створку двери, для расширения свободного пространства проема.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/выход в здание	ДУ (К,С,О) ДЧ-И (У,Г)	1-5	1-5	Капитальный и текущий ремонт

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

Установить кнопку вызова для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках для оказания помощи при входе в учреждение. Кнопку установить в пределах досягаемости с уровня земли.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Колледж, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	6, 7, 8, 11, 12	- На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели. - В вестибюле отсутствуют подлокотники на местах сидения. -Ширина турникетов менее 0, 95 м.	С О, К	- См.комментарии -Для комфортного использования рекомендуется обустроить места отдыха и ожидания скамейками с подлокотниками. - При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	10	-Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней. - На лестницах краевые ступени маршей выделены контрастными полосами, которые не соответствуют нормативным требованиям. -Лестница не дублируется пандусом или подъемным	все	- Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. -На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться обозначения этажей с рельефным шрифтом и знаками шрифтом Брайля, а также предупредительные полосы	Капитальный ремонт

					устройством.		об окончании перил. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. - При капитальном ремонте предусмотреть подъемное устройство.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	13	-Присутствуют двери с шириной дверного полотна менее 0,9 м. -Присутствуют пороги. - Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками. - На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка. -Отсутствуют контрастные сочетания цветов: дверь-стена, ручка.	К, О, С	- Заменить двери шириной в свету не менее 0,9 м. -Ликвидировать пороги или предусмотреть перекатную рампу или снизить высоту порога. - Оборудовать доступные помещения информирующими обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. - Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой на двух уровнях 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. - Рекомендуется использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка)	Текущий и капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7,6, 4	4, 10, 11, 12	- отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС).	все	-Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них	

							наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. -оборудовать помещение ФЭС на полу, лестницах, стенах (непрерывный маршрут до эвакуационных выходов).	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная. Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные.		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	4,6,7	4,6,7,8,10,11, 12,13	Капитальный и текущий ремонт

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

Согласно СП 59.13330.2016 на пути следования у каждой лестницы, доступными дверными полотнами необходимо тактильное опознавательное, тактильное мощение, предупреждающее об опасном участке пути. В рамках «разумного приспособления», рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения инвалидов с полной потерей зрения.

Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями, согласно п. 6.2.25 СП 59.13330.2016. На путях эвакуации посетителей и сотрудников на креслах-колясках в зонах безопасности перед лестницей следует выделять место для хранения эвакуационных стульев. Они предназначаются для эвакуации по лестнице инвалидов с нарушением ОДА,

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Колледж, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха, видеоувеличители.	С, Г	Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля), видеоувеличители	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	8,9	9	**Актовый-зал:** - Лестница, ведущая на сцену, не имеет ограждения и не дублируется пандусом или другим подъемным устройством. -Выходы из зала не обозначены для слабовидящих. -Отсутствует контрастная маркировка ступеней -Отсутствует индукционная петля для зала. **Столовая:** - В столовой отсутствуют скамейки без подлокотников и спинки. - Ширина прохода около прилавка менее 0,9 м.		См. комментарий -Для комфортного использования рекомендуется обустроить места отдыха скамейками с подлокотниками и спинкой. -Ширина прохода около прилавка для самообслуживания должна быть не менее 0,9 м.	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	8,9	9	Индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

Предусмотреть следующие мероприятия в актовом зале:

1. Установить световой маяк на высоте 1,5 м при выходе из зала. Устанавливается на высоте 1,5 м парой световых маяков, для обозначения габаритов выхода.
2. Выходы из зала промаркировать контрастной маркировкой.
3. На проступях верхней и нижней ступеней марша лестницы нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м.
4. Лестницу на сцену оборудовать поручнями.
5. Выделить места для инвалидов на кресло - коляске в первых рядах. Каждое место должно иметь размеры в плане 0,9х1,4 м.
6. Оборудовать зал индукционной петлей для слабослышащих.
7. Места для учащихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусмотреть в рядах, непосредственно примыкающих к проходам.

В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации о случае чрезвычайных ситуаций.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Колледж, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	14	-Присутствуют пороги - Отсутствует кнопка вызова помощи, крючки для костылей, зеркало. -Отсутствует пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8м. -Наличие крана с раздельным управлением горячей и холодной водой. -Высота поручня вокруг раковины занижена.	все	-Ликвидировать пороги (Дверные проемы не должны иметь порогов). -Оборудовать санузел кнопкой вызова помощи, крючками для костылей и одежды, поворотным зеркалом. -Предусмотреть около унитаза пространство не менее 0,8 м шириной. - Следует применить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности- с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. -Поручень вокруг раковины должен быть выше раковины	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	--

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-2,2, ширина двери -0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные), мнемосхемы на высоте 1,2-1,6м. Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами). Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, У, Г) ДУ (С, О)	10	14	Текущий ремонт

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения (применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и умывальной зоны) (п.6.3.1 СП 59.13330.2016).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «21» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Колледж, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Центр, д.13
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Визуальные средства отсутствуют.	все	- Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки, графические средства сигнализации и т.д.) - Предусмотреть контрастное сочетание цветов (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.)	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Частично отсутствуют	все	-Оборудовать центр звуковыми сигнальными устройствами (сигнализацией, в том числе речевыми радиооповещателями, звуковыми маяками) согласно разделу 10 СП 136.13330.2012 -оборудовать доступные для МГН элементы здания и территории системой радиоинформирования и ориентирования для инвалидов по зрению (например, системой «Говорящий город» и др.) согласно разделу 10 СП 136.13330.2012	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют		- Информирующие тактильные таблички с дублированием шрифтом	Капитальный ремонт

							Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016. - В вестибюле для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения) согласно п.8.1.6 СП 59.13330.2016	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре –световая, синхронно со звуковой сигнализацией.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

На главной странице интернет-сайта Колледжа рекомендуется создать раздел о доступности предоставляемых услугах для инвалидов, который включает в себя:

1) Информацию о месте расположения (адрес) Колледжа (объектов, если их несколько), на котором предоставляются услуги.
2) Контактные телефоны с указанием ФИО и должности сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности Колледжа для инвалидов, оказание помощи при предоставлении услуг в Колледж (на объекте) инвалидам.
3) Краткую информацию о доступности для инвалидов зоны предоставления услуг, туалета, входного узла и других зон на объекте.
4) Данные о наличии автостоянки (парковки) на территории Колледжа или рядом с Колледжом, о наличии на автостоянке парковочных мест для автотранспорта инвалидов, в том числе передвигающихся на кресло-колясках
5) Карту с маршрутами следования от ближайших остановок общественного транспорта до Колледжа, а также с маршрутом подъезда к объекту на автомобиле.

Фото № 1. Пути движения к объекту

Фото № 2. Вход на территорию

Фото № 3. Пути движения на территории

Фото № 4. Пути движения на территории

Фото № 5. Лестница наружная

Фото № 6. Пандус центрального входа

Фото № 7. Пандус эвакуационного выхода

Фото № 8. Входная дверь/тамбур

Фото № 9. Вестибюль

Фото № 10. Гардероб

Фото № 11. Коридор

Фото № 12. Лестница внутри здания

Фото № 13. Эвакуационные выходы

Фото № 14. Актовый зал

Фото № 15. Санузел для МГН

Фото № 16. Двери

Гілан 1-го этажа



План 2-го этажа



План 1-го этажа

План 2-го этажа

План 3-го этажа



План 1-го этажа

План 2-го этажа



План 3-го этажа